



PROCEDURA OPERATIVA

Gestione delle attività temporanee di carico / scarico di materiale con automezzi e trasporto merci in aree esterne dei siti produttivi di Vitroplant Italia

Rev. 0

INDICE

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 RESPONSABILITÀ

4.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5.0 RISCHI ASSOCIATI ALLE LAVORAZIONI PREVISTE

6.0 N NORME SPECIFICHE DA ADOTTARE DA PARTE DELLE DITTE ESTERNE

7.0 OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

8.0 MODALITÀ OPERATIVE DI CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCI

8.1 obblighi

9.0 DELIMITAZIONE / SEGNALAZIONE (*modalità operativa*)

9.1 segnalazione

9.2 delimitazione

10. RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI NELLE SPECIFICHE FASI DI CARICO / SCARICO MERCI

11. DISTRIBUZIONE

12. ALLEGATI

1.0 SCOPO

La presente Procedura Operativa ha lo scopo di regolamentare l'attività di consegna e/o di prelievo di materiali e prodotti presso le varie Strutture di VITROPLANT ITALIA, da parte di ditte esterne o ditte di logistica, con lavorazione che prevede l'uso di automezzi per IL carico / scarico delle merci per il loro trasporto.

È ricompresa in particolare, ma non solo, l'attività di consegna/prelievo di materiali a mezzo cdi furgoni, camion dotati oi senza pedana di sollevamento, o di gru, e/o con lavorazioni che prevedono l'uso di carrello elevatore (muletto), o di transpallet manuale o elettrico.

Il fine è di evitare situazioni di rischio di incidenti con coinvolgimento di personale di VITROPLANT ITALIA, di utenza, o comunque di personale terzo estraneo alle lavorazioni; vengono quindi definiti i criteri comportamentali degli autisti e, in generale, del personale coinvolto nella gestione dell'attività.

Tale procedura va interpretata in relazione al contesto legato al panorama del mondo dei trasporti che è estremamente complesso fatto di aziende più disparate (dai padroncini ai consorzi dei trasportatori) alla loro provenienza (sedi operative) anche in paesi extra UE cui la nostra azienda ha buona parte del suo export con conseguenti palesi difficoltà nel far adempiere esigenze normative del tutto estranee alla loro comprensione e di conseguenza al modus operandi.

Pertanto questa Procedura nelle parti inerenti ai rischi interferenziali presenti, è parte del DUVRI ai sensi dell'art.26 del D. Lgs 81/08 ed è portata a conoscenza delle parti interessate cui è stata affidata l'attività in essa disciplinata.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è applicata dal personale di VITROPLANT ITALIA e dal personale delle Ditte che con idonei mezzi che consegnano/prelevano materiali presso le strutture di VITROPLANT ITALIA dopo aver concordato l'attività con la Struttura ordinante.

Le aree interessate alle operazioni di carico / scarico merci, saranno individuate ed indicate da VITROPLANT ITALIA e comunque definite da apposita segnaletica presente nelle varie aree aziendali.

Per quanto richiamato al punto 1., la presente Procedura farà parte integrante delle conferme d'ordine, dei contratti e/o altri tipi di incarichi da essa disciplinata e del DUVRI.

3.0 RESPONSABILITÀ

Le Procedure Aziendali di Sicurezza dell'VITROPLANT ITALIA costituiscono regolamento interno per la sicurezza.

L'adozione della procedura e alla sua applicazione e il relativo controllo., è attribuita ai **preposti alla vigilanza dei piazzali indicati** di VITROPLANT ITALIA in allegato alla presente Procedura (Allegato 1).

4.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Il Documento Generale di Valutazione dei Rischi Aziendali (DVR);
- Il D. Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela delta salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- **Layout aziendale (Allegato Layout 1) riportante le modalità di circolazione dei mezzi e delle persone nelle aree esterne di Vitroplant Italia**
- Capitolati di appalto o Contratti che prevedono attività di carico/scarico
- I Documenti di gestione delle interferenze (DUVRI) tra attività/soggetti diversi

5.0 AFFIDAMENTO LAVORI E GESTIONE DOCUMENTALE FORNITORI

Nelle fasi di affidamento dei lavori di cerico / scarico merci a ditte esterne per le ragioni e le oggettive difficoltà richiamate nel punto 1. in merito alla presenza di un mercato del trasporto già di per sé fortemente problematico ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza (per quanto attiene all'applicazione dell'art.26 del D. Lgs 81/08), VITROPLANT ITALIA attuerà le seguenti modalità per il conferimento dei lavori:

5.1 si preferirà per quanto possibile e attuabile, la scelta di aziende nazionali che saranno sottoposte agli iter previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda la qualificazione delle imprese e la comunicazione del relativo DUVRI relativo ai rischi interferenziali.

5.2 In caso di scelta di ditte / vettori esteri, sarà cura dell'ufficio

5.2.1 Confermare l'incarico tramite sistema di comunicazione informatico (email. WhatsApp, o qualsiasi altri voglia piattaforma) in cui si chiederà alla ditta di visionare obbligatoriamente la presente Procedura cui vi è presente al seguente indirizzo Web: www.vitroplant.it, al punto 10 estratto del DUVRI relativo alle interferenze presenti nelle operazione di carico / scarico delle merci.

5.2.2 La Ditta incaricata, indicherà a Vitroplant Italia le generalità degli Autisti che effettueranno il lavoro la data e l'ora di arrivo, fatte salve altre informazioni necessarie di volta in volta.

5.2.3 La Ditta per mezzo dell'Autista da essa incaricato attesterà COMPILANDO IL MODELLO PREDISPOSTO (Allegato 2):

- l'avvenuta cooperazione da parte di VITROPLANT all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto secondo la seguente sommaria descrizione:
- assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria di VITROPLANT ITALIA - discussione e approfondimento sugli interventi di prevenzione da attuare;
- l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da parte di VITROPLANT ITALIA il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti di VITROPLANT ITALIA e quelli dell'impresa esterna.

L'impresa esterna quindi

DICHIARERA'

di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in particolare:

- *dati informativi relativi alle sedi ove verrà svolto il servizio;*
- *elenco dei rischi presenti all'interno delle sedi di cui sopra;*
- *misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;*
- *individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;*

6.0 NORME SPECIFICHE DA ADOTTARE DA PARTE DELLE DITTE ESTERNE

Al fine di evitare **rischi interferenti** disciplinati dall'Art.26 del D. Lgs 81/0/ è obbligatorio, per i Responsabili e il personale della Ditta addetta al carico/scarico:

6.1. concordare nelle fasi previste dal Punto 5.2.1 le tempistiche (es.: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti aziendali forniti in sede di incarico onde evitare eventuali interferenze con le attività di VITROPLANT ITALIA o di altre aziende operanti in questa attività;

6.2. tenere presente che l'attività lavorativa di accettazione automezzi per prelievo materiali viene svolta, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:00. Per altri orari o per scarichi di sabato o di domenica, è necessario coordinarsi con gli uffici interessati;

6.3. prendere visione delle limitazioni esistenti nelle aree interessate informandosi, presso i Preposti indicati dalla committenza, dell'assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti antinfortunistici;

6.4. informare i Preposti alla vigilanza dei piazzali, sui possibili rischi non eliminabili derivanti dalle attività che verranno eseguite;

6.5. partecipare alle eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento convocate dagli incaricati VITROPLANT per l'analisi delle interferenze;

6.6. operare con personale preventivamente informato e formato ai sensi del D. Lgs. 81/08 su:

a) rischi specifici degli ambienti di lavoro in cui si svolge l'attività appaltata e indicati dalla presente Procedura consultabile all'indirizzo: www.vitroplant.it ;

b) sul rischio incendio e gestione delle emergenze secondo i criteri delle norme vigenti;

6.7. operare con personale munito di apposita tessera di riconoscimento (fa fede anche la patente di circolazione), corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (da tenere esposta);

6.8. accedere alle aree aziendali, parcheggiare, eseguire il lavoro previsto seguendo scrupolosamente le disposizioni di VITROPLANT ITALIA, evitando qualsiasi interferenza con i percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze. Relativamente al parcheggio degli automezzi prestare la massima attenzione al punto di parcheggio, alle pendenze, agli ingombri, agli spazi di manovra e nella sosta utilizzare se necessario, oltre al freno di stazionamento anche gli opportuni cunei bloccaruota;

6.9. provvedere quando non si effettuano le operazioni previste da questa Procedura nelle aree definite dal Committente, a delimitare/segnalare, con opportuni sistemi quali nastri, coni, barriere, segnaletica, le aree di lavoro per disciplinare la circolazione di qualsiasi persona (dipendenti, pazienti, pubblico del committente); comunque adottare tutte le misure di sicurezza adeguate ad evitare interferenze con concomitanti altre attività svolte nelle pertinenze di VITROPLANT ITALIA , in particolare laddove le lavorazioni previste, anche temporaneamente, possono produrre rischio di caduta di oggetti dall'alto, scivolamenti, occupazioni di spazi, ecc..

6.10. allontanare qualsiasi tipologia di materiale proprio (contenitori, scatole, casse, cesti, pallet, ecc.);

6.11. non sono permessi stoccaggi presso luoghi non identificati dal committente, se non autorizzati;

6.12. non usufruire di aree di stoccaggio di VITROPLANT ITALIA, se non diversamente specificato e concordato con l'Azienda stessa:

6.13. seguire le istruzioni del personale dell'Azienda VITROPLANT ITALIA, in situazioni di allarme e/o emergenza segnalate (es. incendio) o che vedono coinvolta l'attività lavorativa prevista (ad es. rottura contenitori o tubazioni di prodotti chimici).

6.14 L'azienda trasportatrice si impegna anche:

- ad osservare e fare osservare al proprio personale e ad eventuali sub-appaltatori collaboratori, anche esterni, tutte le leggi e i regolamenti in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, compreso quanto previsto nel presente documento;
- ad impiegare personale adeguatamente formato ed informato, dotato di ausili e dpi idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire (in particolare guanti, scarpe di sicurezza, e giubbino ad alto visibilità);
- ad impiegare personale dotato delle abilitazioni necessarie ed idoneo alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista.
- ad applicare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi indicante i rischi per la salute e la sicurezza propri, le eventuali interferenze, le procedure adottate da applicare sistematicamente;
- a fornire se richiesto. l'elenco delle tipologie di automezzi ed attrezzature in uso, nonché le abilitazioni alla guida del personale incaricato, che comunque dovrà essere in grado di comprendere bene la lingua italiana (anche mediante strumenti informatici) e la segnaletica installata.

7. OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE DITTE ESTERNE DA TENERSI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI VITROPLANT ITALIA

- è vietato accedere, o permanere, senza specifica autorizzazione, all'interno di luoghi o aree diverse da quelle in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- è vietato intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da terzi, senza specifica autorizzazione;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, con materiali di qualsiasi natura, neppure in via provvisoria;
- è fatto assoluto divieto di fumare all'interno di qualsiasi area o ambiente di VITROPLANT ITALIA
- è vietato gettare mozziconi di sigaretta, usare fiamme libere e materiale infiammabile, né all'interno né in prossimità delle aree della committenza;
- è fatto assoluto divieto al personale della Ditta di utilizzare attrezzature ed utensili di VITROPLANT ITALIA e viceversa (salvo specifiche autorizzazioni);
- è obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme tecniche e di legge;
- è obbligatorio richiedere l'intervento del referente di VITROPLANT ITALIA in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere in presenza di rischi specifici;
- è obbligatorio recingere la zona di lavoro quando si effettuano lavorazioni a rischio, e comunque sempre le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

- è obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni segnalate con cartelli e con segnaletica di sicurezza affissa all'interno delle strutture;
- è obbligatorio usare i mezzi di protezione e/o i dispositivi di protezione individuali previsti, in particolare calzature di sicurezza, guanti, e giubbino ad alta visibilità;

Inoltre:

- pena l'allontanamento, è vietato presentarsi in VITROPLANT ITALIA avendo assunto bevande alcoliche e/o qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante il lavoro;
- quando non diversamente previsto, i servizi igienici utilizzabili dal personale della ditta sono quelli riservati agli utenti dell'azienda.

Estratto delle seguenti norme è esposto negli uffici di accettazione e gestione della logistica per la lettura degli Autisti (Allegato 3)

Segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, da rispettare rigorosamente.

Le zone individuate e segnalate con specifica segnaletica di pericolo, divieto, obbligo, emergenza, devono essere oggetto di particolare attenzione. Va specialmente prestata attenzione alla seguente segnaletica orizzontale e verticale:



8.0 MODALITÀ OPERATIVE DI CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCI

- gli automezzi che accedono nelle aree di VITROPLANT ITALIA devono avere dimensioni massime compatibili con le dimensioni degli spazi di lavoro previsti e noti;
- solo eccezionalmente, previo accordo con i referenti di VITROPLANT ITALIA possono avere dimensioni maggiori in tali casi le lavorazioni avverranno in area da individuare e delimitare, con tutte le complicanze del caso;
- gli automezzi devono essere posizionati nei luoghi indicati, secondo le informazioni del Referente di VITROPLANT ITALIA;



- nelle operazioni di manovra con l'automezzo, in condizioni rischiose e/o in caso di limitata visibilità, deve essere presente una seconda persona a terra (moviere) per fornire indicazioni all'autista;
- nel caso di contemporanea presenza di più ditte, ogni operatore attenderà il proprio turno senza interferire in alcun modo con le attività già in fase di espletamento;
- durante le attività di carico/scarico devono essere spenti i motori, fatto salvo particolari esigenze da concordare con il Referente aziendale (a motore acceso lo scarico dei fumi deve obbligatoriamente essere convogliato verso l'alto), effettuato il fermo macchina in sicurezza (freni) e se necessario e presenti, devono utilizzati opportuni stabilizzatori meccanici e/o manuali;

- il personale della Ditta deve movimentare/posizionare il materiale sul proprio automezzo con attrezzatura propria; la medesima deve essere adeguata a effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone terze o a strutture/cose di VITROPLANT ITALIA
- per l'attività della Ditta non è prevista la presenza di personale di VITROPLANT ITALIA con compiti di collaborazione, ma solo con compiti di controllo e vigilanza posizionati a debita distanza di sicurezza;
- se è necessario l'uso del carrello elevatore, questo può essere sia della Ditta esterna che di VITROPLANT ITALIA, se presente; l'utilizzo dei carrelli elevatori deve avvenire solo ed esclusivamente a cura da personale della proprietà del carrello (carrello di VITROPLANT ITALIA = operatore di VITROPLANT ITALIA / carrello ditta esterna = operatore ditta esterna), che sia in possesso di adeguata formazione per il suo utilizzo. È vietato l'utilizzo di più carrelli, a terra, in contemporanea.
- nello scarico di materiale in pedane, il personale della Ditta deve posizionare la merce sul pianale del camion in modo opportuno da consentire lo scarico con carrello e se lo scarico deve avvenire da parte di personale di VITROPLANT ITALIA, rimanere fuori dal raggio di manovra del carrello elevatore medesimo, lontano dai carichi innalzati, e non interferire in alcun modo con il personale di VITROPLANT ITALIA incaricato di tali operazioni;
- è comunque fatto divieto assoluto, salvo diversa disposizione, al personale dipendente di VITROPLANT ITALIA, di salire sui mezzi della ditta di trasporto, ovvero il personale della ditta **di trasporto** deve astenersi dal richiedere qualsiasi intervento al personale di VITROPLANT ITALIA;
- al personale della ditta di trasporto è assolutamente vietato movimentare materiali in aree di VITROPLANT ITALIA promiscue e transitate da persone, se non espressamente previsto; in ogni caso le lavorazioni vanno eseguite in condizioni di assoluta sicurezza;
- l'area di carico/scarico delle merci, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, deve essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando lavorazioni sono brevi e a basso rischio. Laddove l'automezzo sia dotato di pedana mobile di sollevamento l'area deve essere assolutamente delimitata con segnaletica e con barriera di confinamento durante tutta l'attività.
- durante le attività di carico/scarico di rifiuti liquidi, gas medicinali, liquidi criogenici e quant'altro possa richiedere una verifica di livelli di riempimento su contenitori fissi in VITROPLANT ITALIA, gli stessi livelli vanno verificati dagli operatori Addetti allo scarico e dagli operatori addetti di VITROPLANT ITALIA, preventivamente e successivamente alle operazioni di scarico ma mai in contemporaneità al carico/scarico.
- se si devono verificare i livelli di contenitori posti ad altezza non raggiungibile da operatore a terra, tale operazione deve essere eseguita con utilizzo di adeguate scale provviste di idonei sistemi di sicurezza (antiscivolo, adeguata altezza e protezione) e se necessario, con la presenza di operatore a terra.
- Gli operatori di VITROPLANT ITALIA durante le operazioni di scarico/carico dovranno posizionarsi a distanza di sicurezza da automezzi e da tubazioni di scarico; durante le attività di carico scarico di rifiuti liquidi, gas criogenici è fatto assoluto divieto di fumare, usare fiamme libere, apparecchiature elettriche e personale deve prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica.
- È fatto assoluto divieto di accesso, senza preventiva autorizzazione di VITROPLANT ITALIA in pozzetti interrati, cunicoli vasche, cisterne, tubazioni e ambienti non areati.

8.1 OBBLIGHI

Il Personale addetto di VITROPLANT ITALIA ed il personale delle Ditte esterne coinvolti in attività di consegna e/o ricezione di materiali, prodotti e attrezzature che prevedono operazioni di carico/scarico devono, ciascuno per la propria competenza applicare o far applicare la presente procedura.

Ogni attività difforme dalla presente procedura deve sempre essere autorizzata dal personale preposto di VITROPLANT ITALIA.

9. DELIMITAZIONE / SEGNALAZIONE – modalità operativa

1. Negli uffici che accolgono i vettori per gli adempimenti amministrativi sono esposti (allegato 3) cartelli su alcuni comportamenti di adottare nelle operazioni di carico / scarico merci;
2. operatori di VITROPLANT ITALIA e autista della Ditta, prendono visione dell'area di lavoro, verificano presenza di possibili interferenze, scelgono la modalità operativa di lavoro;
3. VITROPLANT ITALIA ha predisposte all'interno del perimetro aziendale aree di carico /scarico segnalate e delimitate che devono prioritariamente essere utilizzate
4. In caso di situazioni eccezionali che obbligano ad effettuare le operazioni di cui sopra in aree diverse, in base al/a tipologia delle lavorazioni e relativi rischi, il personale addetto della Ditta procederà a delimitare e/o segnalare l'area di lavoro con il materiale che la stessa Ditta avrà cura di fornire.

A seconda della scelta operativa si procederà ad utilizzare il materiale più consono fra quello disponibile (es. barriere tipo "Rubbermaid, paletti e catenella, nastri, segnaletica mobile, e simile).

9.1 SEGNALAZIONE



9.2 DELIMITAZIONE

La delimitazione permette una adeguata separazione fisica delle aree di lavoro, e quindi adeguate distanze di sicurezza tra addetti ai lavori e persone terze.



10 RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI NELLE SPECIFICHE FASI DI CARICO / SCARICO MERCI

10.1 RISCHI ASSOCIATI ALLE LAVORAZIONI PREVISTE

I rischi individuati associati alle lavorazioni in oggetto, tenuto conto anche del passaggio di persone terze nelle aree interessate, possono essere così riassunti:

1. schiacciamento persone a terra da automezzo in manovra;
2. caduta materiali dall'alto (dal pianale/cassone, o dalla pedana mobile, o dalla gru del camion);
3. caduta persone dall'alto (dal pianale, dalla pedana mobile del camion);
4. rischi da uso di carrello elevatore, di trans-pallet, di altra attrezzatura per movimentazione;
5. rischio chimico da rottura contenitori o tubazioni di scarico di prodotti chimici, compreso rischio incendio;
6. rischio da gas di scarico automezzi;
7. schiacciamento da pedana mobile, da sgancio container, da pallet, da materiale movimentato;
8. rischio inciampo, scivolamento, caduta in piano.

10.2 MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA E AZIONI CONSEGUENTI PER EVITARE RISCHI INTERFERENZIALI

- a) Parcheggiare il veicolo in uno dei punti indicati all'ingresso dello stabilimento e indicati nel Layout
- b) Recarsi all'interno degli uffici per la relativa identificazione e registrazione utilizzando le indicate percorrenze tracciate e indicate mediante segnaletica verticale
- c) Una volta indossati i DPI obbligatori (scarpe antinfortunistiche e bretelle/gilet ad alta visibilità) tornare a bordo del proprio veicolo, assicurandosi che siano attivi tutti i dispositivi di segnalazione luminosi (lampeggianti) e i fari;
- d) Guidare il proprio mezzo fino all'area di carico / scarico dell'azienda indicata, percorrendo esclusivamente la viabilità esterna al piazzale lavorazioni. Tale viabilità è indicata dal Layout e con apposita segnaletica presente lungo i percorsi. All'interno dell'impianto è assolutamente vietato transitare nel piazzale lavorazioni, se non preventivamente autorizzati e accompagnati da personale VITROPLANT.
- e) Provvedere al carico/scarico dei materiali, posizionando il veicolo nel punto esatto indicato dal personale di VITROPLANT

f) Durante tali operazioni disciplinate dai paragrafi successivi che rispondono alle problematiche inerenti i rischi sul lavoro interferenziali (art.26 del D. Lgs 81/08) l'autista dovrà, una volta espletate le operazioni preparatorie del mezzo alle attività di carico / scarico ammenoché tali operazioni le compie lo stesso autista in autonomia e senza l'apporto diretto del nostro personale

- Inserire i cunei in dotazione sotto le ruote
- mettersi in cabina di guida in attesa della conclusione dei lavori ma CONSEGNAO PREVENTIVAMENTE LE CHIAVI DEL MEZZO ALL'ADDETTO DI VITROPLANT,
- oppure allontanarsi in una posizione sicura indicata dall'addetto di VITROPLANT in modo da non interferire in alcun modo con le operazioni in corso.



Il mancato rispetto di tali condizioni obbliga il nostro personale all'immediato stop delle operazioni e le necessarie comunicazioni ai nostri uffici per tale situazione.

g) terminate le operazioni dopo la consegna delle chiavi del mezzo al proprietario o comunque quando le interferenze sono cessate raggiungere eventualmente con le stesse modalità richiamate ai punti precedenti, le aree di parcheggio per espletare il le fasi di checkout presso gli uffici per poi lasciare definitivamente l'azienda.

10.1 Descrizione: attività: Uso di pedane di carico / rampe di carico / baie per il carico per il carico/scarico dalla parte posteriore

Foto



Punto di scarico 1

Punto di scarico 2

Personale che può effettuare le operazioni- Vitroplant / autisti/vettori

Mezzi utilizzati: nelle fasi di carico scarico Transpallet manuali e/o elettrici – carrelli elevatori frontali;

Attrezzature utilizzate: Pedane di carico / rampe di carico / baie

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	RISCHI DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	COMPETENZA VITROPLANT	COMPETENZA APPALTATORE
Attività con automezzo acceso	Chimico (gas di scarico motore automezzi)	Operare a motore spento – Convogliare i gas di scarico	Supervisione e vigilanza	Eeguire tutte le operazioni con il motore dell'automezzo spento, ovvero con lo scarico convogliato Applicare quanto previsto dal punto 10 lett. f) della presente Procedura

Carico/scarico materiale con uso carrello	Rischi da uso carrello elevatore - impatto	Attrezzatura a Norma, conducente formato ed addestrato	Collaborare alla delimitazione dell'area operativa e vigilare Divieto carrello utilizzo Ditta	Informare gli addetti Vitroplant dell'idoneità del mezzo a tale operazione (portata del pianale) Rimanere fuori dal raggio d'azione del carrello. Divieto utilizzo carrello o altre attrezzature di movimentazione merci di VITROPLANT
Attività di movimentazione e carico/scarico	Inciampo, scivolamenti, urti, contatti, ecc.	Attrezzature a norma, Procedure di lavoro sicuro	Attrezzature a norma, Far rispettare le Procedure Operative di Sicurezza per l'uso delle attrezzature utilizzate	Attrezzature idonea ed a norma. Uso di DPI specifici (guanti, calzature, ecc..) e giubbino ad alta visibilità
Carico/scarico materiale liquido /gas	Chimico (intossicazione ustione - traumi	Procedure di lavoro sicuro Distanze di sicurezza, rispetto dei divieti Verifica dei livelli solo primo e dopo le operazioni di carico/scarico e con attrezzature adatte e a norma	Attrezzature a norma, Far rispettare le Procedure Operative di Sicurezza Verifica dei livelli dei propri mezzi se a combustione interna solo primo e dopo le operazioni di carico/scarico	Mezzo con motore spento. Attrezzature idonea ed a norma. Uso di DPI specifici Delimitare l'area operativa con barriere di delimitazione in dotazione all'automezzo
Manovra con l'automezzo	Investimento di persone	Veicolo a passo d'uomo in tutta l'area; manovre rischiose con muovere dotato di paletta	Supervisione e vigilanza	Autisti di provata capacità di manovra; automezzi dotati di segnalatore acustico di retromarcia; lampeggianti sempre

				accesi; muovere a terra dotato di paletta e giubbino ad alta visibilità
Gestione emergenze (incendio, altre)	Emergenza incendio	Applicare il Piano di Emergenze ed Evacuazione. Conoscenza della posizione di idranti ed estintori	Sono presenti lavoratori propriamente formati alle possibili emergenze, che agiscono conformemente a specifici piani di intervento	Qualsiasi emergenza andrà comunicata direttamente ad un lavoratore di VITROPLANT. Qualora sia necessario, seguire le indicazioni del personale delle squadre di emergenza sempre di VITROPLANT.

10.2 Descrizione: attività: Carico / scarico merci in modo laterale al mezzo che impedisce la possibilità dell'utilizzo delle pedane / rampe / baie di carico mediante l'utilizzo di carrelli elevatori

Foto



Punto di scarico 3 /4

Personale che possono effettuare le operazioni- Vitroplant / autisti / vettori

Mezzi utilizzati: nelle fasi di carico scarico carrelli elevatori frontali;

Attrezzature utilizzate: carrelli elevatori frontali

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	RISCHI DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	COMPETENZA VITROPLANT	COMPETENZA APPALTATORE
Attività con automezzo acceso	Chimico (gas di scarico motore automezzi)	Operare a motore spento – Convogliare i gas di scarico	Supervisione e vigilanza	Eeguire tutte le operazioni con il motore dell'automezzo spento, ovvero con lo scarico convogliato

Carico/scarico materiale con uso carrello	Rischi da uso carrello elevatore	Attrezzatura a Norma, conducente formato ed addestrato	Collaborare alla delimitazione dell'area operativa e vigilare Divieto di utilizzo carrello e di qualsiasi altra attrezzatura del vettore	Informare gli addetti Vitroplant dell'idoneità del mezzo a tale operazione (portata del pianale) Preparare l'automezzo alle operazioni di carico / scarico e allontanarsi immediatamente dal luogo dando l'autorizzazione al personale Vitroplant di eseguire le operazioni come previsto dal punto 10 lett. (f) Rimanere fuori dal raggio d'azione del carrello.
Fase di carico/scarico di materiale mediante Gru	Sgancio materiale dalla gru – Caduta del materiale dal cassone	Conducente formato ed addestrato – Specifiche istruzioni operative	Indicare e predisporre l'area dove sarà poggiato a terra il materiale. Collaborare alla delimitazione dell'area operativa e vigilare	Eseguire le operazioni solo con l'area operativa circostante ben delimitata all'esterno del raggio di azione, con le proprie barriere in dotazione
Carico/scarico con automezzo dotato di pedana mobile	Caduta materiali dall'alto – urti contro la pedana	Conducente formato ed addestrato – Specifiche istruzioni operative	Collaborare alla delimitazione dell'area operativa e vigilare	Eseguire le operazioni sulla piattaforma di carico solo con l'area operativa delimitata con le proprie barriere in dotazione
Attività di movimentazione e carico/scarico	Inciampo, scivolamenti, urti, contatti, ecc.	Attrezzature a norma, Procedure di lavoro sicuro	Attrezzature a norma, Far rispettare le Procedure Operative di	Attrezzature idonea ed a norma. Uso di DPI specifici (guanti, calzature, ecc..) e

			Sicurezza per l'uso delle attrezzature utilizzate	giubbino ad alta visibilità
Carico/scarico materiale liquido /gas	Chimico (intossicazione ustione - traumi)	Procedure di lavoro sicuro Distanze di sicurezza, rispetto dei divieti Verifica dei livelli solo primo e dopo le operazioni di carico/scarico e con attrezzature adatte e a norma	Attrezzature a norma, Far rispettare le Procedure Operative di Sicurezza Verifica dei livelli dei propri mezzi se a combustione interna solo primo e dopo le operazioni di carico/scarico	Mezzo con motore spento. Attrezzature idonea ed a norma. Uso di DPI specifici Delimitare l'area operativa con barriere di delimitazione in dotazione all'automezzo
Manovra con l'automezzo	Investimento di persone	Veicolo a passo d'uomo in tutta l'area; manovre rischiose con moviere dotato di paletta	Supervisione e vigilanza	Autisti di provata capacità di manovra; automezzi dotati di segnalatore acustico di retromarcia; lampeggianti sempre accesi; moviere a terra dotato di paletta e giubbino ad alta visibilità
Gestione emergenze (incendio, altre)	Emergenza incendio	Applicare il Piano di Emergenze ed Evacuazione. Conoscenza della posizione di idranti ed estintori	Sono presenti lavoratori propriamente formati alle possibili emergenze, che agiscono conformemente a specifici piani di intervento	Qualsiasi emergenza andrà comunicata direttamente ad un lavoratore di VITROPLANT. Qualora sia necessario, seguire le indicazioni del personale delle squadre di emergenza sempre di VITROPLANT.

10.3 Descrizione: attività: Carico / scarico merci in baie di carico chiuse (sede di Gatteo)



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Personale che possono effettuare le operazioni- Vitroplant

Mezzi utilizzati: nelle fasi di carico scarico carrelli elevatori frontali;/ Transpallet elettrici e manuali

Attrezzature utilizzate: carrelli elevatori frontali

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	RISCHI DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	COMPETENZA VITROPLANT	COMPETENZA APPALTATORE
Attività con automezzo acceso	Chimico (gas di scarico motore automezzi)	Operare a motore spento – Convogliare i gas di scarico	Supervisione e vigilanza	Eeguire tutte le operazioni con il motore dell'automezzo spento, ovvero con lo scarico convogliato
Carico/scarico materiale con uso carrello	Rischi da uso carrello elevatore	Attrezzatura a Norma, conducente formato ed addestrato	Collaborare alla delimitazione dell'area operativa e vigilare Divieto di utilizzo carrello e di qualsiasi	Informare gli addetti Vitroplant dell'idoneità del mezzo a tale operazione (portata del pianale)

			<p>altra attrezzatura del vettore.</p> <p>L'attracco alla baia e il distacco devono avvenire a portellone della baia chiuso (foto 3).</p> <p>Aprilo unicamente quando è stata consegnata la chiave da parte dell'Autista.</p>	<p>Preparare l'automezzo alle operazioni di carico / scarico e allontanarsi immediatamente dal luogo dopo avere dato la chiave del mezzo al personale Vitroplant e dando l'autorizzazione a eseguire le operazioni come previsto dal punto 10 lett. (f.</p>
Attività di movimentazione e carico/scarico	Inciampo, scivolamenti, urti, contatti, ecc.	Attrezzature a norma, Procedure di lavoro sicuro	Attrezzature a norma, Far rispettare le Procedure Operative di Sicurezza per l'uso delle attrezzature utilizzate	Attrezzature idonee ed a norma. Uso di DPI specifici (guanti, calzature, ecc..) e giubbino ad alta visibilità
Carico/scarico materiale liquido /gas	Chimico (intossicazione ustione - traumi)	Procedure di lavoro sicuro Distanze di sicurezza, rispetto dei divieti Verifica dei livelli solo prima e dopo le operazioni di carico/scarico e con attrezzature adatte e a norma	Attrezzature a norma, Far rispettare le Procedure Operative di Sicurezza Verifica dei livelli dei propri mezzi se a combustione interna solo prima e dopo le operazioni di carico/scarico	Mezzo con motore spento. Attrezzature idonee ed a norma. Uso di DPI specifici Delimitare l'area operativa con barriere di delimitazione in dotazione all'automezzo
Manovra con l'automezzo	Investimento di persone	Veicolo a passo d'uomo in tutta l'area ; manovre rischiose con moviere dotato di paletta	Supervisione e vigilanza	Autisti di provata capacità di manovra; automezzi dotati di segnalatore acustico di retromarcia; lampeggianti sempre accesi; moviere a terra dotato di paletta e

				giubbino ad alta visibilità
Gestione emergenze (incendio, altre)	Emergenza incendio	Applicare il Piano di Emergenze ed Evacuazione. Conoscenza della posizione di idranti ed estintori	Sono presenti lavoratori propriamente formati alle possibili emergenze, che agiscono conformemente a specifici piani di intervento	Qualsiasi emergenza andrà comunicata direttamente ad un lavoratore di VITROPLANT. Qualora sia necessario, seguire le indicazioni del personale delle squadre di emergenza sempre di VITROPLANT.


11 DISTRIBUZIONE

La presente procedura che assume nei suoi capitoli la valenza di DUVRI, sarà distribuita a:

- Ufficio Logistica
- Preposti alla vigilanza di piazzale

Verrà inoltre pubblicata sul sito di VITROPLANT alla pagina www.vitroplant.it cui devono accedere dopo incarico le ditte assegnatarie alle attività in oggetto per la dovuta conoscenza e sottoscrizione dell'avvenuta lettura.

In caso eccezionali di impossibilità da parte delle ditte a tale modalità di sottoscrizione, in fase di arrivo del vettore sarà questi posto a conoscenza da quanto stabilito dalla presente procedura nei capitoli inerenti al DUVRI e sottoscriverà come previsto al punto 5.2.3 la dichiarazione possibilmente nella lingua di origine dell'autista in Allegato 2.

Data emissione	Redazione
16 Ottobre 2023	DL Realdo Mastini 

ALLEGATO 1



Cesena, 16/10/2023

Il sottoscritto Mastini Realdo, nato a Villa Literno provincia (CE) il 08/05/1957 e residente in Longiano (FC) via Lavatoio n. 1772 cod. fisc. MSTRLD57E08L844J,

DICHIARA

in qualità di Datore di lavoro di **VITROPLANT ITALIA SRL Società Agricola** con sede legale in CESENA (FC), VIA LORETO n. 170, C.F - P.IVA. 03437480407, che il personale incaricato a svolgere la funzione di preposto alla vigilanza ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e), del D.lgs. 81/08 e s.m.i. presso l'area piazzali/logistica della sede aziendale, è il seguente:

CAPPELLETTI ROBERTO
CESARETTI LUCA
FIORI RAFFAELE
GRILLI SIMONE
NEACSU MIHAI
SIMONETTI LUCA

Vitroplant Italia srl Soc. Agr.

Datore di Lavoro

Mastini Realdo



VITROPLANT ITALIA s.r.l. Società Agricola

Via Loreto 170 - 47521 Cesena (FC) Italia • Tel. +39 0547 56449 - Fax +39 0547 56771

contact@vitroplant.it - www.vitroplant.it

P.IVA 03437480407 - R.E.A. FC 300771 - Cod. Fisc. e n. Iscr. 03437480407 del Reg. Imp. Forlì-Cesena
Cap. Soc. € 100.000,00 I.v. - Aut. Vitiv. Reg. Imp. Prod. 08/2880 - RUCIF 08-2880

ALLEGATO 2

VITROPLANT e l'impresa esterna o chi per esso con il presente atto: _____

DICHIARANO

che VITROPLANT ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 –

- cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 comma 2 D. Lgs. 81/08.

L'impresa esterna, in relazione ai lavori da eseguirsi presso VITROPLANT

ATTESTA

l'avvenuta cooperazione da parte di VITROPLANT all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto secondo la seguente sommaria descrizione:

- assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria di VITROPLANT ITALIA - discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;

- programmazione e registrazione degli interventi.

- l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da parte di VITROPLANT ITALIA il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti di VITROPLANT ITALIA e quelli dell'impresa esterna.

L'impresa esterna quindi

DICHIARA

di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in particolare:

- dati informativi relativi alle sedi ove verrà svolto il servizio;

- elenco dei rischi presenti all'interno delle sedi di cui sopra;

- misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;

- individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;

Cesena, li _____

VITROPLANT ITALIA SRL SOC. AGR.

L'IMPRESA ESTERNA / PRESTATORE D'OPERA

VITROPLANT and the external company or whoever on its behalf with this deed: _____

DECLARE

that VITROPLANT has regularly promoted the cooperation and coordination required by paragraph 2 of the art. 26 of Legislative Decree 81/08 –

- cooperating in the implementation of prevention and protection measures from workplace risks affecting the work activity covered by the contract;
- coordinating prevention and protection interventions from the risks to which workers are exposed, informing each other also in order to eliminate risks due to interference between workers of the different companies involved in the execution of the overall work.

The aforementioned declaration is made in compliance with the provisions of the art. 26 paragraph 2 Legislative Decree 81/08.

The external company, in relation to the works to be carried out at VITROPLANT

CERTIFY

the cooperation by VITROPLANT in the implementation of the prevention and protection measures from workplace risks relating to the work activity covered by the contract according to the following summary description:

- assistance and availability throughout the preparatory phase of VITROPLANT ITALIA - discussion and in-depth analysis of the interventions to be implemented;
- planning and recording of interventions.
- the successful coordination of prevention and protection interventions from the risks to which workers are exposed by VITROPLANT, ITALIA which has provided all the information necessary to eliminate the risks deriving from interference between the employees of VITROPLANT ITALIA and those of the external company.

The external company therefore

DECLARE

to be in possession of all the information necessary to carry out the work safely, in particular:

- information data relating to the locations where the service will be carried out;
- list of risks present within the above locations;
- specific and general prevention and protection measures;
- identification of the interfering phases and related protection measures;

Cesena, li _____

VITROPLANT ITALIA SRL SOC. AGR.

THE EXTERNAL COMPANY / WORKER

REGOLE DI IGIENE E SICUREZZA PER GLI AUTISTI DELLE DITTE ESTERNE

	Vietato fumare in tutte le aree anche esterne ad eccezione delle aree dedicate contrassegnate da cartellonistica riportante "AREA FUMATORI"
	<i>Don't smoke in any area, indoors or outdoors, except in "SMOKING AREA"</i>
	Vietato accedere all'interno dei reparti produttivi
	<i>Do not enter in production areas</i>
	Vietato introdurre animali all'interno del perimetro aziendale
	<i>Do not bring pets within company property</i>
	Vietato gettare mozziconi di sigarette a terra
	<i>Do not throw cigarette butts on the ground</i>
	Vietato fotografare utilizzando macchine fotografiche e cellulari
	<i>Do not take photographs with cameras or cell phones</i>
	Gettare i rifiuti all'interno degli appositi contenitori
	<i>Throw trash in trash receptacles</i>
NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
	Spegnere il veicolo e azionare il freno a mano una volta che l'automezzo è stato correttamente posizionato alla rampa di carico
	<i>Turn off your vehicle and apply the handbrake once the ' vehicle was properly positioned in the loading ramp</i>
	Consegnare a nostro addetto le chiavi del mezzo. E' vietato aggirarsi nel perimetro dello stabilimento senza autorizzazione e senza accompagnatore. Attendere la fine delle operazioni nelle apposite aree aziendali predisposte (VEDI PLANIMETRIA) o comunque in zona sicura, lontana da movimentazione di mezzi e merci.
	<i>Leave vehicle's keys to our staff. Is forbidden to walk around the perimeter of the plant without authorization and without a guide. Wait the end of operations in the specific areas (SEE PLAN) or otherwise in a safe area, away from moving vehicles and goods.</i>
	Posizionare i cunei bloccaruote per evitare movimenti inaspettati e casuali del veicolo
	<i>Put the wedges lock-wheel to prevent unexpected vehicle's movement</i>
	Attenzione alle manovre dei carrelli elevatori
	<i>Pay attention to the maneuvers of the forklifts</i>

Inoltre Also

• è vietato accedere, o permanere, senza specifica autorizzazione, all'interno di luoghi o aree diverse da quelle in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

it is forbidden to access, or remain, without specific authorization, in places or areas other than those in which one must carry out one's work;

• è vietato intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da terzi, senza specifica autorizzazione;

it is forbidden to intervene in areas where work is underway and carried out by third parties without specific authorisation;

• è vietato ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, con materiali di qualsiasi natura, neppure in via provvisoria;

it is forbidden to block passages, corridors and emergency exits with materials of any kind, not even temporarily;

• è fatto assoluto divieto al personale della Ditta di utilizzare attrezzature ed utensili di VITROPLANT ITALIA e viceversa (salvo specifiche autorizzazioni);

it is absolutely forbidden for Company personnel to use VITROPLANT ITALIA equipment and tools and vice versa (except for specific authorizations);

• è obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme tecniche e di legge;

it is mandatory to use machines, tools and tools that comply with current technical and legal standards;

• è obbligatorio richiedere l'intervento del referente di VITROPLANT ITALIA in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere in presenza di rischi specifici;

it is mandatory to request the intervention of the VITROPLANT ITALIA representative in the event of anomalies found in the work area and before proceeding in the presence of specific risks;

• è obbligatorio recingere la zona di lavoro quando si effettuano lavorazioni a rischio, e comunque sempre le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

it is mandatory to fence off the work area when carrying out risk work, and in any case always the areas underneath work carried out in elevated positions;

• è obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni segnalate con cartelli e con segnaletica di sicurezza affissa all'interno delle strutture;

it is mandatory to respect the prohibitions and limitations indicated with signs and safety signs posted inside the structures;

• è obbligatorio usare i mezzi di protezione e/o i dispositivi di protezione individuali previsti, in particolare calzature di sicurezza, guanti, e giubbino ad alta visibilità;

it is mandatory to use the required means of protection and/or personal protective equipment, in particular safety footwear, gloves and high visibility jacket;

• pena l'allontanamento, è vietato presentarsi in VITROPLANT ITALIA avendo assunto bevande alcoliche e/o qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante il lavoro;

under penalty of expulsion, it is forbidden to show up at VITROPLANT ITALIA having consumed alcoholic beverages and/or any other substance of abuse that could alter one's mental tone during work;

• quando non diversamente previsto, i servizi igienici utilizzabili dal personale della ditta sono quelli riservati agli utenti dell'azienda.

unless otherwise provided, the toilets that can be used by company staff are those reserved for company users.

